

## BULETIN DE ANALIZA

Nr. registru: 143

ORIGINAL 1

**Beneficiar:** DIRECȚIA DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIUL TULCEA  
**Date de contact:** Adresa Tulcea Str. Plugarilor Nr.2 , Complex Plugari Telefon 0240516250 Email secretariat@diaptulcea.ro  
**Locul recoltării:** BAZIN ÎNOT DIDACTIC TULCEA  
**Probă analizată:** APĂ DE ÎMBĂIERE ; PISCINĂ (acoperită) apa provine din rețeaua localității  
**Tipul probei:** suprafață, clorinată  
**Sursa de apă:** uzină de apă  
**Cantitatea:** 0.5L  
**Prelevator:** IGIENA MEDIULUI - Badea Giorgiana  
**Comanda:** Nr. 143 / 19.03.2026 Cod proba: 143  
**Data recoltării:** 19.03.2026 **Data intrării în laborator:** 19.03.2026 **Data finalizării analizei:** 19.03.2026  
**Ora recoltării:** 09:30 **Ora intrării în laborator:** 10:30 **Data eliberării buletinului:** 19.03.2026

| PARAMETRUL ANALIZAT       | METODA DE ANALIZĂ    | VALORI DETERMINATE PE PROBĂ | VALORI CMA CONFORM ORD. MS. 119/2014 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| pH/T°C, unitati pH        | SR EN ISO 10523:2012 | 7,0/22,5°C                  | 7,2 - 7,8                            |
| Clor rezidual liber, mg/l | STAS 6364-78         | 0,90                        | 0,5 - 1                              |

= 1,77 unități de pH

= 0,05mg/l clor

– Limita de detecție a metodei

Condițiile de recoltare și transport a probelor (conf. metodologiei și instructajului prealabil efectuat de personalul de specialitate din laborator) sunt asumate de persoana care a solicitat analiza fizico-chimică.

Rezultatele se referă numai la proba analizată

Buletinul de analiză nu poate fi reprodus fără aprobarea scrisă a laboratorului.

ponsabil analiză,  
mist medical principal Onea Luiza-Iuliana



Șef laborator,  
dr. Lovin Marilena

